

### 재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 신당동 826-23	시설용도	공원
재해취약요인	산사태취약지역		

### 위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

공원녹지과	- 급경사지 수시 안전점검 실시 - (9.20.) 추석대비 안전점검 결과 특이사항 없음	-
부서	안전관리 조치계획	조치기한