

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	하단 첨부(7곳)	시설용도	이면도로 및 골목길
재해취약요인	가벼운 경사지로 폭설시 미끄러질 우려 있음		

위치도 및 현황사진



위 치 도

도로시설과	폭설시 급경사지 제설작업 철저 및 증점관리	'23.11.15. ~ '24.3.15.
부서	안전관리 조치 계획	조치기한