

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	소공로4길 5	시설용도	계단
재해취약요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 인근에 시각장애인 다수 거주, 맹인 교회 위치</li> <li>▶ 계단이 자주 파손되어 폭설 및 장마 시 안전사고 유의</li> </ul>		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	폭설시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리	'23.11.15. ~ '24.3.15.
부서	안전관리 조치 계획	조치기한