


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로11마·11바·11아· 11자·11차길	시설용도	도로, 계단
재해취약요인	급경사지로 폭설 시 차량통행 위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 - 일부 이면도로 도로열선 설치 및 관리(동호로11라길, 11마길, 11바길) 	<p>'23.11.15. ~ '24.3.15.</p>
부서	안전관리 조치 계획	조치기한