

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로8다길~동호로8나길	시설용도	도로
재해취약요인	고지대로 제설 작업에 어려움 있으며 주민 생활 불편 야기		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리	'23.11.15. ~ '24.3.15.
부서	안전관리 조치 계획	조치기한