


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	청구동주민센터 ~ 동산공영주차장 일대	시설용도	도로
재해취약요인	급경사지대로 폭설 시 제설차량 집입 불가		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리</li> <li>- 자동염수살포장치 관리구간</li> </ul>	<p><b>'23.11.15. ~</b> <b>'24.3.15.</b></p>
부서	안전관리 조치 계획	조치기한