


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로90길 73 ~ 퇴계로88가길 48-26	시설용도	도로
재해취약요인	급경사지(도로열선 설치완료. 담당부서 도로시설과)		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 - 이면도로 도로열선 설치 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '23.11.15. ~ '24.3.15. - '23.9.4. 완료
부서	안전관리 조치 계획	조치기한