

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	신당동 851-3 (신당래미안하이베르아파트 후문)	시설용도	도로
재해취약요인	급경사지(도로열선 설치완료. 담당부서 도로시설과)		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

도로시설과	<ul style="list-style-type: none"> - 폭설 시 급경사지 제설작업 철저 및 중점관리 - 이면도로 도로열선 설치 및 관리 	<p>‘23.11.15. ~ ‘24.3.15.</p>
부서	안전관리 조치계획	조치기한