

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	남대문로5가 541-1 (양동지구 절개지)	시설용도	급경사지
재해취약요인	풍수해		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

공원녹지과	<ul style="list-style-type: none"> - 급경사지 수시 안전점검 실시 - 집중호우 대비 급경사지 안전점검 실시 → 특이사항 없음(2023.11.06.) 	-
부서	안전관리 조치 계획	조치기한