

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	회현로60길16-5일대 (남대문로5가 611)	시설용도	쪽방촌
재해취약요인	화재		


위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

생활안전과 도심정비과	비상 소화전 설치 완료 및 보이는 소화기 설치완료('21.1.)	
부서	안전관리 조치계획	조치완료