

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	마른내로8길, 마른내로10길 일대	시설용도	건물
재해취약요인	인쇄소 밀집 지역		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

생활안전과, 도심정비과	동주민센터와 협조하여 보이는 소화기 추가 설치	'24.6월
부서	안전관리 조치계획	조치기한