

재해취약지역 시설현황

| | | | |
|--------------|------------------------|------|----|
| 위 치 (시설명) | 퇴계로 63길, 퇴계로 67길 일대 | 시설용도 | 건물 |
| 재해취약요인 | 공가 많은 지역 | | |

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

| | | |
|------------------|---|----------------------------|
| 주택과(무허가), 건축과 | - (주택과) 기존무허가건축물 대상 정기적 현장점검 및 소유자에게 화재취약 등 건축물 보수보강 안내 | - '23.12월 |
| | - (건축과) 주변 일대 현장점검 및 소유자에게 보수보강 요청 예정 | - 공문 발송 완료 (2023.11.7.) |
| 부서 | 안전관리 조치계획 | 조치기한 |