

재해취약지역 시설현황

| | | | |
|--------------|------------------------|------|-----|
| 위 치 (시설명) | 중구 수표로12길 32 | 시설용도 | 주차장 |
| 재해취약요인 | 사유지 내 폐지 수집으로 인한 화재 위험 | | |

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------|
| 생활안전과 | 건물주 협의결과 폐지 및 적치물 정비 예정 | '24. 2월 중 |
| 부서 | 안전관리 조치계획 | 조치기한 |