

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	동호로8라길 12일대~ 동호로8다길 35-12일대	시설용도	주택가
재해취약요인	급경사지 계단 및 주택밀집지역으로 화재발생시 소방차 진입이 어려움		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

생활안전과	보이는 소화기 설치 확대	'24. 6월
부서	안전관리 조치계획	조치기한