

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	퇴계로85길,87길	시설용도	도로
재해취약요인	시장 구역으로 화재 위험 밀집 지역		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

전통시장과 생활안전과	<ul style="list-style-type: none"> - (전통시장과) 23 동절기 및 '24 설 명절 대비 점검하였으며, 상인 회 통해 조치 중 - 보이는 소화기 설치 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - '23.12. ~ '23.3. - '24. 6월
부서	안전관리 조치계획	조치기한