

재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	왕십리로37길 19-1	시설용도	건물
재해취약요인	건물 천장 붕괴위험		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

건축과	현장점검하여 소유자에게 점검결과 및 보수보강 요청 공문 발송 완료	공문 발송 완료 (2023.11.7.)
부서	안전관리 조치계획	조치기한