


재해취약지역 시설현황

위 치 (시설명)	중구 퇴계로 265, 지하1~2층 (충무창업큐브)	시설용도	공공업무시설, 지하보도
재해취약요인	화재, 폭설, 폭우, 정전, 대테러 등		

위치도 및 현황사진



위 치 도



현 황 사 진

중구 시설관리공단	계절별 · 시기별 안전점검, 위험성평가 등	<ul style="list-style-type: none"> - 안전점검 완료(매월 1회) - 계절별 점검 완료 (설, 해빙기, 풍수해) - 위험성평가 완료 - 산업안전 · 보건 위탁 완료 - 안전점검의 날 운영 완료
부서	안전관리 조치계획	조치완료